







VÝKAZ PRUTŮ

Číslo	Počet	Ø	Tvar	Délka	Hmotnost	Celková
	ks	mm		mm	kg/m	hmotnost
P1	1	10		4200	0.61	2.56
P2	7	10		1180	0.61	5.04
P3	3	10		2200	0.61	4.03
P4	5	10		1180	0.61	3.61
P5	2	10		1180	0.61	1.44
P6	2	10		2200	0.61	2.69
P7	1	10		4200	0.61	2.56
P8	1	10		4200	0.61	2.56
P9	1	10		4200	0.61	2.56
P10						
P11	1	10		600	0.61	0.37
P12	6	10		1180	0.61	4.32
P13	6	10		600	0.61	2.20
P14	6	10		2200	0.61	8.06
P15	7	10		2200	0.61	9.41
P16	6	10		2200	0.61	8.06
P17	6	10		2200	0.61	8.06
P18	1	10		2200	0.61	1.34
P19	6	10		1180	0.61	4.32
P20						
P21	1	10		600	0.61	0.37
P22	6	10		2200	0.61	8.06
P23	5	10		1180	0.61	3.61
P24	2	10		1180	0.61	1.44
P25	2	10		2200	0.61	2.69
P26	1	10		4200	0.61	2.56
P27						
P28	1	10		600	0.61	0.37
P29	6	10		2200	0.61	8.06
P30	5	10		1180	0.61	3.61
P31	2	10		1180	0.61	1.44
P32	2	10		2200	0.61	2.69
P33	1	10		4200	0.61	2.56
10.00						124.00







VÝKAZ PRUTŮ

Číslo	Počet	Ø	Tvar	Délka	Hmotnost	Celková
	ks	mm		mm	kg/m	hmotnost
P1	1	10		4200	0.61	2.56
P2	7	10		1180	0.61	5.04
P3	3	10		2200	0.61	4.03
P4	5	10		1180	0.61	3.61
P5	2	10		1180	0.61	1.44
P6	2	10		2200	0.61	2.69
P7	1	10		4200	0.61	2.56
P8	1	10		4200	0.61	2.56
P9	1	10		4200	0.61	2.56
P10						
P11	1	10		600	0.61	0.37
P12	6	10		1180	0.61	4.32
P13	6	10		600	0.61	2.20
P14	6	10		2200	0.61	8.06
P15	7	10		2200	0.61	9.41
P16	6	10		2200	0.61	8.06
P17	6	10		2200	0.61	8.06
P18	1	10		2200	0.61	1.34
P19	6	10		1180	0.61	4.32
P20						
P21	1	10		600	0.61	0.37
P22	6	10		2200	0.61	8.06
P23	5	10		1180	0.61	3.61
P24	2	10		1180	0.61	1.44
P25	2	10		2200	0.61	2.69
P26	1	10		4200	0.61	2.56
P27						
P28	1	10		600	0.61	0.37
P29	6	10		2200	0.61	8.06
P30	5	10		1180	0.61	3.61
P31	2	10		1180	0.61	1.44
P32	2	10		2200	0.61	2.69
P33	1	10		4200	0.61	2.56
10.00						124.00